

KOHDEINVENTOINTILOMAKE

0. PERUSTIEDOT

Kohdetiedot	Annettu tieto
1. Maakunta	Pohjois-Pohjanmaa
2. Kunta, kunnanro	Raahe, 678
3. Kohde	Saloisten seurakuntakoti
3.b Kohdetyyppi	Seurakuntakoti
4. Kylä / Tila, rekisterinumero	678-412-1-71
5. Kaupunginosa / Kortteli / Talo	-
6. Kohdetyyppi	Uskonnon harjoittaminen
7. Peruskartta / Koordinaatit	ETRS-GK24 / 7172358,656, 24521627,731
8. Osoite	Kirkkoherrantie 15
9. Omistajatyyppi	seurakunta

10. RAKENNUKSEN KUVAUS**Rakennus 1, Seurakuntakoti**

Aihe	Inventoitu tieto
Pysyvä rakennustunnus	
Rakennustyyppi	Seurakuntakoti
Nykyinen käyttö	Seurakuntakoti
Alkuperäinen käyttö	Seurakuntakoti
Rakennusaika / ajoitus	1968 ja 2007
Ajoitusselite	Alkuperäinen osa on valmistunut 1968 ja laajennus 2007 (https://www.raahenseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/seurakuntakodit/saloisten-seurakuntakoti)
Suunnittelija	Alkuperäisen osan suunnitteli arkkitehtitoimisto Esko Laitinen & co, laajennuksen Arktes Oy, arkkitehti Paavo Karjalainen.
Kerrosluku	1, osittain 2 + osittain maanpäällinen kellarikerros
Perusta	Betoni
Runko	betoni ja/tai tiili
Kattomuoto	Loivat lapekatot
Kate	Loivan kattokulman takia ei näkyvillä
Vuoraus	Rappaus, punatiili ja levytys
Ulkovärit	Vaalea keltainen ja ruskea, punatiili, harmaa
Ikkunat	Muodoltaan vaihtelevat ikkunat ja ikkunatyypit; pysty- ja vaakaikkunoita, tuuletusikkunalliset vaakaikkunat, seurakuntasalin korkeat ja kapeat lasimaalausikkunat, aputilojen ikkunauhuha
Erityispiirteet	Rakennuksen vesikatto muodostaa pohjois- ja länsijulkisivuille katetut sisääntulo käytävät ja katon kantavat rakenteet ovat näkyvillä. Seurakuntasalin sijainti on hahmotettavissa rakennuksen massoittelun, ikkunajaotuksen ja julkisivumateriaalien perusteella.
Muuta	

11. RAKENNUSHISTORIA

Saloisten seurakuntakodin alkuperäinen osa on valmistunut vuonna 1968. Rakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Esko Laitinen & co. Laajennusosa valmistui v. 2007, suunnittelijana toimi Arktes Oy, arkkitehti Paavo Karjalainen.

12. LÄHIYMPÄRISTÖ

Seurakuntakoti sijoittuu Saloisten kirkon vierelle Kirkkoherrantien mutkaan. Kirkko sijaitsee seurakuntakodin luoteispuolella ja seurakuntakodin kiinteistön itäpuolella on hautausmaa. Seurakuntakodin pohjois- ja eteläpuolella on pysäköintialueet ja kiinteistön eteläreunalla on leikkipuisto. Kirkkoherrantien ja Valtatien välissä on edelleen viljelyskäytössä oleva pelto. Kirkkoherrantien eteläpuolinen entinen peltoaukea on kasvanut umpeen.

13. SÄILYMISEDELLYTYKSET

Rakennus on käytössä, joten säilymisedellytykset ovat hyvät.

14. LUETTELOINTIPERUSTE

Arviointi

Kohteella on historiallista todistusarvoa 1960-luvulla valmistuneena seurakuntakotina. Ajanjaksolla rakennettiin runsaasti seurakuntakoteja, joten rakennustyyppi on yleinen Suomessa. Osittain rakennustyyppi on harvinaistumassa, koska seurakuntakoteja ja -keskuksia on jäänyt tyhjilleen väestörakenteen muutoksen tai rakennusteknisten ongelmien takia.

Kohteen rakennushistorialliset arvot jäävät vähäisiksi. Rakennus on saanut nykyasunsa 2000-luvulla ja nuoren iän takia rakennushistoriallista arvoa on vaikea määrittää. Alkuperäiseen 1960-luvun rakennusosaan liittyvät arvot on menetetty laajennuksen ja peruskorjauksen myötä, joka on muuttanut merkittävästi rakennuksen ulkoasua.

Historiallista arvoa kohteella on 1960-luvulla valmistuneena seurakuntakotina, joka edelleen on alkuperäisessä käytössä. Rakennus ilmentää seurakunnan toimintaa 1960-luvulta nykypäivään.

Kohteella ei ole erityisiä maisema- ja ympäristöhistoriallisia arvoja.

Kohteen säilyneisyysarvot on menetetty 2000-luvun laajennuksen ja peruskorjauksen myötä. Rakennus on ajallisesti kerroksellinen, mutta ajalliset kerrokset on vaikea erottaa toisistaan, alkuperäistä massoittelemista ei pysty hahmottamaan eikä rakennus ilmennä rakennustavan tai -tyylin jatkumista.

Kohteen taiteelliset ja visuaaliset arvot jäävät vähäisiksi. Ulkoasultaan se on tavanomaista 2000-luvun julkista rakentamista. Nykyisessä ulkoasussaan rakennus sopeutuu väriykseltään viereisen kirkon ulkoasuun, mikä ilmentää 2000-luvun täydennysrakentamiselle tyypillistä tavoitetta sopeutua lähistön arvokohteiden arkkitehtuuriin. Suhteessa kirkkorakennukseen seurakuntakoti on kuitenkin massiivinen. Kohde rikkoo Saloisten kirkon yhteyttä avoimeen peltomaisemaan ja on osin näköesteenä Valtatieltä kohti kirkkoa.

Seurakuntakotina rakennuksella on identiteetti- ja symbolimerkitystä sen toimiessa seurakuntalaisten kokoontumISRakennuksena ja erilaisten juhlien ja tilaisuuksien pitopaikkana.

Arvotus / arvotusvaihe

Arvotus annetaan käynnissä olevan inventoinnin päätyttyä.

15. Rakennushistoriallinen (R)

16. Historiallinen (H)



17. Maisemallinen (M)

18. OTE PERUS-/MAASTOKARTASTA 1 : 20 000

Kuva 1 Saloisten seurakuntakodin pihapiiri rajattuna maastokartalle.

18.b OTE KANTAKARTASTA / ASEMAPIIRROS



Kuva 2 Inventoidut rakennukset numeroituna peruskartalle.

19. POHJAPIIRROS

-

19.b JULKISIVUT

-

20. VALOKUVAT



Kuva 3 Saloisten seurakuntakodin (vasemmalla) ja kirkon (oikealla) itäjulkisivut. Seurakuntakodin laajennus sijoittuu alkuperäisen rakennusosan ja kirkon väliin.



Kuva 4 Saloisten seurakuntakodin pohjoisjulkisivulla on pääsisäänkäynti. Seurakuntakotia laajennettiin vuonna 2007 pohjoiseen ja kuvassa näkyvät rakennusosat ovat laajennusosaa.



Kuva 5 Seurakuntakodin etelä- ja itäjulkisivua. Seurakuntakodin eteläosa kuuluu vuonna 1968 valmistuneeseen rakennusosaan. Lasimaalauksin koristeltujen ikkunoiden ja massoitellun perusteella on hahmotettavissa, että seurakuntasali sijoittuu muusta julkisivusta hieman ulkonevaan, korkeampaan rakennusosaan.



Kuva 6 Seurakuntakodin itäjulkisivua seurakuntasalin kohdalta. Seurakuntasalissa on korkeat, lasimaalauksin koristellut ikkunat.



Kuva 7 Seurakuntakodin eteläjulkisivu. Kuvan oikeassa reunassa näkyy muusta julkisivusta ulkoneva seurakuntasali.



Kuva 8 Seurakuntakodin länsijulkisivu. Länsijulkisivua hallitsee laajennuksen aikainen katos.

Seurakuntakodin länsijulkisivu. Länsijulkisivulla on 1960-luvun lopun rakentamiselle tyypillinen ikkunanauha.



Kuva 9 Seurakuntakodin länsijulkisivu. Länsijulkisivulla on 1960-luvun lopun rakentamiselle tyypillinen ikkunanauha.



Kuva 10 Seurakuntakodin luoteiskulma. Rakennuksen pohjoisosa ja sisääntuloja kattava kattorakenne on 2000-luvun laajennuksen ajalta.



Kuva 11 Seurakuntakodin pihassa on leikkikenttä.

21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat)**Kirjallisuus**

—

Piirustukset

—

Asiakirjat

—

Sähköiset lähteet

<https://www.raahenseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/seurakuntakodit/saloisten-seurakuntakoti>

Aiempi inventointi

— Suunnittelukeskus Oy. (2006). Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet. Raahen kaupunki.

22. LIITTEET**KUVALIITTEET**

—

23. SUULLISTA TIETOA ANTANEET

—

24. INVENTOIJJA, päiväys

Minttu Kervinen, 31.10.2025

X. JULKAISTAVASTA VERSIOSTA TIETOSUOJA-ASETUKSEN NOJALLA POISTETTAVAT TIEDOT**Kohteen omistaja- ja yhteystiedot**

x

Kohteen kunto

Kohde on ulkoasunsa perusteella hyvässä kunnossa.